



INFORMAČNÍ BULLETIN

- Číslo:** V 500A/11b
- Týká se:** Všech vrtulí V 500A. Možnost náhrady rozvaděče tlakového oleje P7900.01, který je součástí vrtulové jednotky, rozvaděčem tlakového oleje nového typu s označením LUN 7902.
- Důvod:** Na základě zkušeností z provozu zavádí výrobce nový typ rozvaděče tlakového oleje LUN 7902, který nahrazuje stávající typ P7900.01. Nový rozvaděč tlakového oleje LUN 7902 vykazuje vyšší provozní spolehlivost, nižší nároky na údržbu v provozu a má sjednoceny maximální provozní lhůty s vrtulí V 500A.
Na nový rozvaděč tlakového oleje LUN 7902 vydal ÚCL Souhlas s použitím v civilním letectví pod číslem S-24-97.
- Opatření:** Nový rozvaděč tlakového oleje LUN 7902 je možno v průběhu provozu kdykoliv zaměnit za původní typ P7900.01.
Výrobce doporučuje výměnu původních rozvaděčů P7900.01, nebo jejich přestavbu na typ LUN 7902 u všech letounů používaných v akrobatickém provozu, na kterých je původní typ olejového rozvaděče instalován. Pro nové, nebo přestavěné rozvaděče tlakového oleje LUN 7902 odpadá provádění periodických a opakovaných kontrol příruby pro uchycení vrtule dle bulletinů V 500A/6a a V 500A/7a, je však bezpodmínečně nutné i nadále dodržovat provozní omezení daná letovou příručkou letounů Z 142 a Z 43.
Výrobce obou typů rozvaděčů provádí na objednávku dílenskou přestavbu typu P7900.01 na LUN 7902 dle vnitropodnikového předpisu PA-HSA-00.059-98 s využitím některých původních dílů. Tato přestavba může být provedena jak v rámci GO rozvaděče, tak kdykoliv v průběhu jeho provozu. Přestavěný rozvaděč na LUN 7902 získá plné životnostní parametry nového rozvaděče.
Nové vrtulové jednotky s vrtulí V 500A, vyrobené po datu schválení tohoto bulletinu, budou kompletovány s jedním kusem rozvaděče tlakového oleje typu LUN 7902, vyhovujícím pro celou životnost vrtule V 500A.
V případě vyřazení Příruby rozvaděče č. v. P 7900-6111 v důsledku kontrol dle bulletinů V 500A/6a a V 500A/7a, za provozu nebo při GO, doporučuje výrobce náhradu za přírubu nového typu s přestavbou rozvaděče na LUN 7902 dle předpisu PA-HSA-00.059-98. Přestavěný rozvaděč na LUN 7902 získá plné životnostní parametry nového rozvaděče.

Provede: Výrobce, fa Avia Propeller, s.r.o.

Náklady: Hradí uživatel.

Platnost bulletinu: Datem jeho schválení.

Datum: 22. 06. 1999

Igor Brunclík v. r.

.....
2. jednatel a obchodní ředitel AHSA, s.r.o.

Josef Sviták v. r.

.....
Technický ředitel AHSA, s.r.o.

Pavel Kulovaný v. r.

.....
Hlavní konstruktér AHSA, s.r.o.

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR.