



**AVIA PROPELLER, s.r.o.**

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

---

## INFORMAČNÍ BULLETIN

**Číslo:** V 410-2-I/59

**Týká se:** Montáž vrtule V 410 na motor  
příp. demontáž vrtule s motoru.

**Důvod:** Zajištění správné montáže a demontáže.

**Opatření:** Během montáže vrtule V 410 na motor nastalo v některých případech ohnutí vodících segmentů stavitelné vrtule. Toto může nastat, když mechanik při montáži nebo demontáži nechá vrtuli zavěšenou jen ne těchto segmentech.  
K odstranění této závady doporučujeme pracovníkům servisu při každé montáži a demontáži vrtuli zespodu nadlehčit a nenechat ji na segmentech viset. Tím bude zajištěna správná montáž a demontáž. Případná deformace vodících segmentů neohrožuje sice funkci vrtule, je však zapotřebí dodržet přesnost a kvalitu montáže a demontáže.

Hrubý Jan v. r.  
výrobce

Ing. F. Páleník v. r.  
Zástupce zákazníka